LINDY 2D2W


















0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


0 1 2 3
3.5x16


B
x24
8x30


C4
x8


D
x8


E
x56
3,5x16


E3
x5
3x20


E4
x12
3,5x20


G3
x6


K
x20


L2
x12


L3
x8


L4
x4


P
x12


P1
x5


P2
x13


R
x14


T
x16
6,3x13


U
x14


Z2
x14


W3
x1


W7
x2
l=945mm


Y
x8



















	Rozmer				Kód	Balík
1	980	399	16	1	1029	1/3
2	1544	399	16	1	1003	1/3
3	1544	399	16	1	1004	1/3
4	946	379	16	1	1005	1/3
5	250	50	16	1	1008	1/3
6	946	379	16	1	1030	1/3
7	946	378	16	1	N/A	1/3
8	946	378	16	1	N/A	1/3
9	946	65	16	1	1025	1/3
10	646	65	16	1	1039	1/3
11	960	431	3	1	1031_v	1/3
12	960	324	3	1	N/A	1/3
13	960	401	3	1	N/A	1/3
14	960	342	3	1	N/A	1/3
15	516	202	16	1	1001/3001	1/3
16	516	202	16	1	1002/3002	1/3
17	298	202	16	1	1013/3003	2/3
18	298	202	16	1	1014/3004	2/3
19	699	298	16	1	1015/3005	2/3
20	699	516	16	1	1016/3006	2/3
21	1507	82	16	1	1017/3007	1/3
22	1507	82	16	1	1017/3008	1/3
23	982	56	19	1	1018/3009	1/3
24	945	370	6	1	Glass	3/3
25	335	513	4	1	Glass	3/3
26	335	295	4	1	Glass	3/3


U
U
U
R
U
R
R

1


R

L3 x4
L4 x2
R x4
B
B
2
G3 x2


U
x8

L3 x4
L4 x2
R x4
B
B
3
G3 x2


R x4
B
B
B
8


B x2
9
B x2


B x2
10
B x2


R x4
B
B
B
B
4


B
B
5

2



3



4







5


x9
E
3.5x16
P2


5


Z
R

6


x12
3.5x16
E
P


x5
E3
3x20
P1

11
W7 945 mm
12
13
W7 945 mm
14
K
431 mm
324 mm
401 mm
342 mm


A=B
A B
A B


A=B
A B

7


E4
3.5x20
L2
x12
16
15
Y
Y
Y
18
17
Y
Y
Y x2
3.5x16
C4
E
x8
19
Y
Y
20
Y
Y

8


Z
R
24
7
8




17
15
18
16
19
20






X=10mm


5
X
W3
ł 3.5x16
E










60° C

